Constantly Doing Arithmetic? Copy the table below and put it over your workbench.

Fraction to Decimal Conversion	
1/64 = .0156	13/32 = .4063
1/32 = .0312	7/16 = .4375
3/64 = .0469	15/32 = .4688
1/16 = .0625	1/2 = .5000
5/64 = .0781	17/32 = .5313
3/32 = .0937	9/16 = .5625
7/64 = .1094	19/32 .5938
1/8 = .1250	5/8 = .6250
9/64 = .141	21/32 = .6563
5/32 = .1563	11/16 = .6875
11/64 = .172	23/32 = ..7188
3/16 = .1875	3/4 = ..7500
13/64 = .2032	25/32 = .7813
7/32 = .2188	3/16 = .8125
15/64 = .2344	27/32 = .8438
1/4 = .2500	7/8 = .8750
17/64 = .266	